

# 308 Satz 71

Wenn das Geschoß im 308 Setzer 71 klemmt, biete sich die Möglichkeit den Setzer mit einer 8,00 mm Reibahle aufzureiben, oder ausdrehen um so eine mögliche Klemmung zu verhindern.

